

## Mercedes-Benz SK 814

**CHASSIS:** Système de bras à crochet

**MARQUE:** Mercedes-Benz

**TYPE:**



## SPÉCIFICATIONS

Chassis	Système de bras à crochet
Année de construction	1997 (May)
ID	EL23469
VIN	WDB6744181K257290
Configuration des essieux	4x2
Essieux	2
Transmission	Transmission manuelle
Kilométrage	363.890 km
Carburant	Diesel
Puissance	103 kW (140 PK)
Classe d'émission	Euro 2
Etat général	Très bon
Etat technique	Très bon
Etat optique	Très bon

# ETB

 +32 89 77 74 60

ELROTRUCKSBELGIUM

 [info@elrotb.be](mailto:info@elrotb.be)

## Accessoires

1 réservoir de carburant, Abdos, Accoudoir, Cabine De Jour, Freins à tambour, Hydraulique, Prise De Force, Radio, Suspension arrière : Pneumatique, Suspension avant : Feuille, Toit ouvert